

АКТ ПРОВЕРКИ

13.01.2021

с.Молчаново, Молчановский район, Томская область

13.01.2021 в период времени с 12ч.00м. до 13ч.00м. мною, заместителем прокурора Молчановского района Томской области Гусловым Евгением Александровичем, с участием специалиста – начальника ОНДиПР по Молчановскому району Семенова Ивана Александровича, а также с участием заведующей МБДОУ детский сад «Ромашка» Слюсарь Тamarой Викторовной с целью проверки информации о нарушениях законодательства произведен выход на адрес: Томская область, Молчановский район, с.Молчаново, ул.60 лет Октября, д.14.

Проверкой установлено, что по вышеуказанному адресу расположен МБДОУ детский сад «Ромашка», ОГРН 1077027000050. Основным видом деятельности указанного учреждения является деятельность по предоставлению дошкольного образования для детей.

МБДОУ детский сад «Ромашка» по ул.60 лет Октября, д.14 в с.Молчаново Молчановского района Томской области на момент проверки осуществляет эксплуатацию различных зданий, строений и сооружений по вышеуказанному адресу.

При этом на момент проверки (13.01.2021) в деятельности МБДОУ детский сад «Ромашка» при эксплуатации основного здания по ул.60 лет Октября, д.14 в с.Молчаново Молчановского района Томской области выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

1.на объекте отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, что является нарушением пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

2.два эвакуационных выхода из основного здания, сооружения на лестницы 3 типа со второго этажа не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Ширина эвакуационных выходов на лестницы 3 типа со второго этажа здания менее 1,2 м. (по факту 93 см. в свету), что является нарушением статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, пункта 6.16 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

3.два эвакуационных выхода из основного здания, сооружения не обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 1:1 45° (однако по факту - 48°);

ширина проступи должна быть не менее 25 см. (однако по факту - 22 см), что является нарушением статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 4.4.3, 5.2.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, а также пункта 6.30* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Присутствующая в ходе проверки заведующая МБДОУ детский сад «Ромашка» Слюсарь Тамара Викторовна пояснила, что вышеуказанные нарушения законодательства о пожарной безопасности имеют место по ее вине в связи с отсутствием с ее стороны контроля за выполнением учреждением требований законодательства.

В ходе проверки осуществлялось фотографирование с помощью телефона «HUAWEI P30 PRO».

Приложение: фотографии на 2 л.

Заместитель прокурора
Молчановского района
Томской области


советник юстиции

Начальник ОНДИПР
по Молчановскому району

Заведующая МБДОУ
детский сад «Ромашка»



Е.А.Гуслов



И.А.Семенов



Т.В.Слюсарь

